

フォークの差し込み作業が簡単に 楽に行なえます。

概要

フォーク高さをレーザー光で表示する通称「び太一」。フォークの位置をレーザー光で表示できるため、パレットのフォーク差し込み作業がより早く、より安全に行なえます。



こんな現場・お客様へ

- 高揚高作業の現場
- 屋内が比較的暗めの現場
- 誤作業を防止したいお客様

その他の同類オプション

- ソフトキャリー(荷バラケ防止)
- マイコン式自動揚高停止装置
- デジタルロードチェッカ(荷重計)

